



Zeichne das Werkstück in 3 Ansichten im Maßstab 1 : 1. Bemaße das Werkstück.



| | | | | | |
|---|----------|-------|------|---------------------------------------|---------------|
| http://www.eduvinet.de/schwinn | | | | Maßstab | |
| | | | | Prismatische Werkstücke Prisma 1-6 | |
| | | | | TZ106A.DWG | |
| | | | | Blatt 106 | |
| | | | | Bl. | |
| Zust. | Änderung | Datum | Name | Ursprung | Ersatz für: |
| | | | | • Günter Schwinn | Ersatz durch: |